

Реестр объектов, на которых выявлены нарушения требований пожарной безопасности

Гусь-Хрустальный район

1.	<p>ТЦ «РАДУГА» г. Гусь-Хрустальный, ул. Рудницкой, д. 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> - подсобные помещения, расположенные на цокольном этаже здания торгового центра не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации; - в торговом центре не осуществлен выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей; - противопожарные двери, отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров не имеют приспособления для самозакрывания с уплотнениями в притворах; - пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не испытаны на работоспособность с составлением соответствующих актов; - не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц; - на путях эвакуации смонтировано подъемно-опускное устройство без возможности беспрепятственно его открыть (закрывается на ключ); - в объеме лестничной клетки на уровне первого этажа здания торгового центра встроено торговое помещение; - здание торгового центра (более 1000 кв. метров) не оборудовано выводом сигнала о срабатывании системы пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны; - система вентиляции отключена, отсутствует график очистки; - отсутствуют документы, свидетельствующие об обучении руководителя объекта по программе пожарно-технического минимума; - на цокольном этаже допускается ограничение доступа к пожарному крану; - не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности на путях эвакуации по третьему этажу здания торгового центра; - отсутствуют документы о проведении инструктажа по пожарной безопасности с персоналом объекта и арендаторами, а также о проведении тренировок по эвакуации; - дверь эвакуационного выхода из помещения цокольного этажа закрыта на запорное устройство, не обеспечивающее возможности его 	<p style="text-align: center;">Подготовлены представление, заявление в суд о приостановлении деятельности, решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.</p>
----	---	--	--

		<p>свободного открывания изнутри без ключа;</p> <ul style="list-style-type: none"> - уровень звука, передаваемого системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ), в отдельных точках цокольного этажа торгового центра составляет 58-60 дБ при норме в 75 дБ; - ручной пожарный извещатель (далее – РПИ), установленный около двери эвакуационного выхода из помещения цокольного этажа, располагается на высоте более 1,6 м от пола; - система противодымной вентиляции в здании торгового центра не работоспособна; - уровень звука, передаваемого СОУЭ, около лестничной клетки 1-го этажа (напротив входа в магазин детских товаров «Тотошка») составляет 58-60 дБ при норме в 75 дБ; - ширина пути эвакуации по коридору третьего этажа торгового центра уменьшена до 1,05м за счет установки на нем дополнительного игрового оборудования; - на третьем этаже здания торгового центра не предусмотрено оповещение людей о пожаре; - некоторые пожарные извещатели на первом этаже здания торгового центра установлены на расстоянии менее 0,5м от электрических светильников; - на втором этаже здания торгового центра (около магазина «Ценопад») не обеспечена возможность прослушивания речевого сообщения, передаваемого СОУЭ; - уровень звука, передаваемого СОУЭ, около входа в помещения, занимаемые администрацией торгового центра, составляет 48 дБ при норме в 75 дБ; - часть световых оповещателей «Выход», установленных вверху дверных проемов эвакуационных выходов из здания торгового центра, не работоспособны; - в объеме лестничной клетки на втором этаже здания торгового центра встроено помещение. 	
2.	ТЦ «КРУИЗ» г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д.28	<p>Складские помещения, расположенные на первом этаже здания торгового центра (супермаркет «АШАН») не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации;</p> <p>В торговом центре не осуществлен выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей;</p>	<p>Подготовлено представление, решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4</p>

		Здание торгового центра (более 1000 кв.метров) не оборудовано выводом сигнала о срабатывании системы пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны.	КоАП РФ
3.	ТЦ «Революция» г. Гусь-Хрустальный, ул. Революции, д.6А	<p>На путях эвакуации (лестничный марш) складироваться горючие материалы (текстильная продукция, вешалки, тара и т.п.);</p> <p>В торговом центре не осуществлен выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей;</p> <p>Ограничен доступ к первичным средствам пожаротушения и пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода (заставлен мебелью и торговым оборудованием);</p> <p>Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не испытаны на работоспособность с составлением соответствующих актов;</p> <p>Выход с коридора 4 этажа на лестничную клетку (путь эвакуации) заблокирован путем возведения стены из гипсокартона в дверном проеме;</p> <p>Двери выхода на путь эвакуации (на лестничную клетку) с 3 этажа заблокированы;</p> <p>Здание торгового центра (более 1000 кв.метров) не оборудовано выводом сигнала о срабатывании системы пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны;</p> <p>Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности на путях эвакуации по третьему этажу здания торгового центра;</p> <p>Отсутствуют планы эвакуации на 2, 3, и 4 этажах здания;</p> <p>На приемно-контрольном приборе системы АПС объекта указано световыми индикаторами о том, что 70% помещений находится с неисправными элементами системы АПС и не защищены;</p> <p>Эвакуационный выход из помещений магазина «Пятерочка» на первом этаже здания заперт на замок под ключ;</p> <p>Ручной пожарный извещатель системы АПС объекта, установленный в помещениях магазина «Пятерочка» на первом этаже здания демонтирован;</p> <p>Звуковые оповещатели системы АПС и СОУЭ объекта, установленные в помещениях магазина «Пятерочка» на первом этаже здания заклеены молярным скотчем;</p> <p>В помещениях цокольного этажа дымовые пожарные извещатели системы АПС объекта закрыты монтажными колпаками.</p>	Подготовлено представление, решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

4.	ТЦ «Самохвал» г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д.28	<p>Вторговом центре не осуществлен выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей;</p> <p>Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не испытаны на работоспособность с составлением соответствующих актов;</p> <p>На путях эвакуации смонтировано подъемно-опускное устройство без возможности беспрепятственно его открыть (закрывается на ключ) магазин «Элекс» и магазин «FixPrice»;</p> <p>В объеме лестничной клетки на уровне первого этажа здания торгового центра встроено торговое помещение;</p> <p>Здание торгового центра (более 1000 кв.метров) не оборудовано выводом сигнала о срабатывании системы пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны;</p> <p>На путях эвакуации встроено торговое помещение;</p> <p>Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности на путях эвакуации;</p> <p>Отсутствуют документы о проведении инструктажа по пожарной безопасности с персоналом объекта и арендаторами, а также о проведении тренировок по эвакуации;</p> <p>На путях эвакуации (лестничный марш) складировются горючие материалы (текстильная продукция, вешалки, тара и т.п.);</p> <p>На дверях помещений складского назначения (магазин «ПолЦЕНЫ») нет обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности;</p> <p>Над эвакуационным выходом из магазина «ПолЦЕНЫ», ведущим на путь эвакуации от отсутствует табло «ВЫХОД»;</p> <p>Эвакуационный выход рядом с магазином «FixPrice» на втором этаже здания заперт на замок под ключ.</p>	Подготовлено представление, решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ
5.	Киноцентр «Алмаз», г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, 22	<p>Отсутствует прибор контрольно-приемный системы АПС в помещении администратора на первом этаже здания киноцентра (имеется только блок индикации);</p> <p>Не обеспечивается возможность открывания шаровых кранов №8 и №9 внутреннего противопожарного водопровода, установленных на третьем этаже здания киноцентра;</p> <p>Внутри служебного помещения (бухгалтерия), расположенного на третьем этаже здания киноцентра, демонтирована часть пожарных извещателей;</p>	Подготовлены представление, заявление в суд о приостановлении деятельности, решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

		<p>На пути эвакуации по лестничной клетке размещено оборудование, выступающее из плоскости стены на высоте менее 2м от поверхности лестничной площадки;</p> <p>Дверь эвакуационного выхода из помещения бухгалтерии на наружную пожарную лестницу закрыта на запорное устройство, не обеспечивающее возможности его свободного открывания изнутри без ключа;</p> <p>Не представлены документы, свидетельствующие о проведении испытания наружной пожарной лестницы;</p> <p>Ширина пути эвакуации, ведущего из детской игровой комнаты на третьем этаже киноцентра в лестничную клетку, уменьшена за счет установки над лестничным маршем дополнительного оборудования. Ограждение с перилами у данного лестничного марша не предусмотрено;</p> <p>В помещении детской игровой комнаты на третьем этаже здания киноцентра демонтирована часть пожарных извещателей, имеющиеся извещатели не работоспособны;</p> <p>На пути эвакуации по лестничной площадке третьего этажа, вход на которую осуществляется через дверной проем за барной стойкой, размещены материалы и оборудование;</p> <p>При срабатывании АПС в здании киноцентра не происходит включение системы оповещения и управления эвакуацией;</p> <p>Не происходит включение системы противодымной вентиляции при срабатывании АПС;</p> <p>В служебном помещении на втором этаже здания киноцентра расстояние от пожарного извещателя до электрического светильника составляет менее 0,5м;</p> <p>Дверь складского помещения на втором этаже здания киноцентра не имеет обозначения по категории взрывопожарной и пожарной опасности;</p> <p>Расстояние от пожарного извещателя в складском помещении на втором этаже здания киноцентра до электрического светильника составляет менее 0,5м;</p> <p>В помещении кухни на первом этаже здания киноцентра не установлены пожарные извещатели.</p>	
6.	ТЦ «Весна» г. Гусь-Хрустальный,	В помещении администрации торгового центра расстояние от некоторых пожарных извещателей до электрических светильников	Подготовлено представление, решается вопрос

	ул. Революции, д. 2	составляет менее 0,5м; В журнале учета инструктажей мерам пожарной безопасности отсутствуют сведения о прохождении противопожарного инструктажа двумя работниками торгового центра; В переходе между торговыми центрами «Весна» и «Лето» на пути эвакуации установлена дверь подъемно-опускного типа; Ручной пожарный извещатель в переходе между торговыми центрами установлен на высоте более 1,6м от пола.	о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ
7.	ТЦ «Лето» ООО «Аквилон» г. Гусь-Хрустальный, ул. Революции, д. 4	Путь эвакуации из магазина «ДНС» оборудован под складское помещение; Дверь эвакуационного выхода из магазина ДНС закрыта на запорное устройство, не обеспечивающее возможности его свободного открывания изнутри без ключа; На первом этаже здания торгового центра дверь эвакуационного выхода загромождена торговым оборудованием; Не определены порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов. Акты проведения указанных работ отсутствуют; Дверь складского помещения в магазине «Малина» не имеет обозначения по категории взрывопожарной и пожарной опасности; Возможность прослушивания речевого сообщения, передаваемого СОУЭ, обеспечивается не во всех помещениях второго этажа торгового центра.	
8.	ТЦ «Остров сокровищ» г. Гусь-Хрустальный, ул. Свердлова, д. 9	На втором этаже лестничной клетки установлена дверь подъемно-опускного типа; В помещении электрощитовой размещены горючие материалы; В лестничной клетке на втором этаже размещено торговое оборудование.	<i>Нарушения устранены.</i> Подготовлено представление, решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ
9.	ООО «Стекольный рынок» г. Гусь-Хрустальный, ул. Рудницкой, 3	В специальный журнал вносятся сведения о сроках проведения технического обслуживания не всех имеющихся на объекте огнетушителей; Отделка путей эвакуации по коридорам административного здания, расположенного на территории объекта, выполнена панелями, на которые не представлены документы о показателях их пожарной опасности;	Подготовлено представление, решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

		<p>Двери лестничных клеток в торговом павильоне № 2 не оборудованы устройствами для самозакрывания;</p> <p>В некоторых торговых павильонах расстояние от пожарного извещателя до электрических светильников составляет менее 0,5 м.</p>	
10.	<p>ООО «ТК «Городской Рынок» г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, 48а</p>	<p>В отношении объекта не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности;</p> <p>Не разработана инструкция о действиях персонала по эвакуации в случае пожара;</p> <p>Не представлены документы, свидетельствующие о проведении проверки работоспособности кранов внутреннего противопожарного водопровода в зданиях торгового комплекса;</p> <p>Не представлены акты проведения технического обслуживания систем АПС и СОУЭ;</p> <p>Отсутствует журнал учета огнетушителей;</p> <p>Отсутствует журнал учета инструктажей мерам пожарной безопасности работников объекта.</p> <p>1) здание администрации торгового комплекса:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в кабинете директора на втором этаже административного здания дымовой пожарный извещатель закрыт монтажным колпаком; - двери эвакуационных выходов из лестничной клетки наружу здания администрации торгового комплекса закрыты на запорные устройства, не обеспечивающие возможности их свободного открывания изнутри без ключа; - в лестничной клетке допускается складирование горючих материалов; - электрические светильники в лестничной клетке эксплуатируются со снятыми рассеивателями, предусмотренными их конструкцией; - дверь эвакуационного выхода из подвального помещения загромождена различными материалами; - система АПС в подвальном помещении не работоспособна; - электрические светильники в подвале эксплуатируются со снятыми рассеивателями, предусмотренными их конструкцией; - на пути эвакуации из подвального помещения наружу здания размещены горючие материалы; - в подвальном помещении применяются нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; 	<p>Подготовлено представление, решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - вверху дверного проема эвакуационного выхода из подвального помещения наружу здания отсутствует световой оповещатель «Выход»; - установленный в подвальном помещении огнетушитель эксплуатируется более 5 лет без проведения перезарядки. 2) Центральный торговый павильон: <ul style="list-style-type: none"> - пожарный щит на внешней стене торгового павильона укомплектован огнетушителями, которые эксплуатируется более 5 лет без проведения перезарядки; - помещения торгового павильона не оборудованы системами АПС и СОУЭ. 3) торговый павильон №3: <ul style="list-style-type: none"> - к некоторым кранам внутреннего противопожарного водопровода не прикручены пожарные рукава со стволами. 4) торговый павильон №2: <ul style="list-style-type: none"> - в помещении павильона недостаточное количество пожарных извещателей; - некоторые электрические провода в помещении павильона эксплуатируются с видимыми нарушениями электроизоляции. 5) торговый павильон №7: <ul style="list-style-type: none"> - расстояние от некоторых пожарных извещателей до электрических светильников составляет менее 0,5м; - к некоторым кранам внутреннего противопожарного водопровода не прикручены пожарные рукава со стволами; - дымовой пожарный извещатель над служебным помещением закрыт монтажным колпаком; - огнетушители размещены не на видных местах. 	
11.	ТЦ «Аленка» ООО «СтройМонтажСервис» г. Гусь-Хрустальный, ул. 2-я Народная, д. 1	<p>В коридоре цокольного этажа расстояние от некоторых пожарных извещателей до электрических светильников составляет менее 0,5м;</p> <p>Расстояние от пола до верхней части установленных на стенах ручных огнетушителей №1 и №4 составляет более 1,5м;</p> <p>В пространстве между фальшпотолком и перекрытием здания не установлены пожарные извещатели;</p> <p>В магазине «Бристоль» на первом этаже здания, на подходах к ручному пожарному извещателю и огнетушителям, установленным около двери эвакуационного выхода, размещены товары,</p>	Подготовлено представление, решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

		<p>препятствующие свободному доступу к указанному оборудованию;</p> <p>Расстояние от пола до верхней части ручных огнетушителей №6 и №7, установленных на стенах помещения ООО «Лаванс», составляет более 1,5м;</p> <p>Не все двери лестничных клеток оборудованы устройствами для самозакрывания;</p> <p>В помещениях первого и второго этажей расстояние от некоторых пожарных извещателей до электрических светильников составляет менее 0,5м;</p> <p>Расстояние от пола до верхней части ручного огнетушителя №11, установленных на стене помещения третьего этажа, составляет более 1,5м;</p> <p>Отделка пути эвакуации по коридору третьего этажа (около служебных кабинетов) выполнена панелями, на которые не представлены документы о показателях их пожарной опасности;</p> <p>Дверь эвакуационного выхода из магазина «Магнит», расположенного на первом этаже здания, в лестничную клетку загромождена товарами и оборудованием. Указанная дверь закрыта на запорное устройство, не обеспечивающее возможности его свободного открывания изнутри без ключа;</p> <p>Расстояние от пола до верхней части ручного огнетушителя №5, установленного на стене коридора первого этажа, составляет более 1,5м;</p> <p>Дверь эвакуационного выхода из помещения котельной закрыта на запорное устройство, не обеспечивающее возможности его свободного открывания изнутри без ключа;</p> <p>В помещении котельной электрический светильник эксплуатируется со снятым рассеивателем, предусмотренным его конструкцией;</p> <p>При срабатывании АПС в здании киноцентра не происходит включение системы оповещения и управления эвакуацией.</p>	
12.	ТЦ «Акимъ» г. Гусь-Хрустальный, ул. Осьмова, д. 1	<p>Планы эвакуации изготовлены не на люминесцентной основе;</p> <p>В торговом центре не осуществлен выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей;</p> <p>Ограничен доступ к противопожарным гидрантам;</p> <p>На дверях помещений складского назначения нет обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности;</p>	<p>Подготовлено представление, решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ</p>

		Складское помещение захламлено.	
13.	ТЦ «ГУМ» г. Гусь-Хрустальный, улица Калинина, 37	Планы эвакуации изготовлены не на люминесцентной основе; Отсутствуют знаки пошаговой безопасности по направлению движения по путям эвакуации; На 3 этаже противопожарная дверь не оборудована доводчиками; На 2 и 3 этажах имеется только 1 эвакуационный выход на лестницу.	Подготовлено представление, решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ
14.	ТЦ «Прогресс» г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, 46	В объеме лестничных маршей сдаются в аренду торговые площади; В торговом центре отсутствуют ручные пожарные извещатели; Ограничен доступ к противопожарным гидрантам; Нарушена ширина путей эвакуации; - на 1 и 2 этаже отсутствуют знаки пожарной безопасности; В торговом центре захламлены пути эвакуации; Лестничные клетки захламлены горючими материалами; Дверь эвакуационного выхода из торгового центра закрыта на запорное устройство, не обеспечивающее возможности его свободного открывания изнутри без ключа; В торговом центре не осуществлен выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей; На цокольном этаже огнетушители просрочены на 3 года; Над дверьми в торговом центре отсутствует табло «выход»; Планы эвакуации изготовлены не на люминесцентной основе; В здании отсутствует звуковое оповещение системы АПС.	Подготовлено представление, решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ
15.	Магазин Светофор г. Гусь-Хрустальный, ул. Васильева, 21	- дверь эвакуационного выхода на первом этаже закрыта на запорное устройство, не обеспечивающее возможности его свободного открывания изнутри без ключа; - эвакуационный выход, ведущий из помещения первого этажа наружу здания магазина, загроможден товарами и оборудованием, дверь указанного выхода открывается не по направлению движения при эвакуации, световой оповещатель «Выход» вверху дверного проема отсутствует; - в помещении котельной на первом этаже здания магазина около пусковой аппаратуры размещены горючие материалы; - на первом этаже здания магазина, на подходе к крану внутреннего противопожарного водопровода (около помещения	Подготовлено представление, решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

котельной), размещены товары и оборудование;

- двери из помещений санузла и котельной на первом этаже загромождены товарами и оборудованием;
- в помещении торгового зала на первом этаже расстояние от светильников до хранящихся товаров составляет менее 0,5м;
- при нажатии РПИ, установленного около двери эвакуационного выхода на первом этаже, не произошло срабатывание АПС и СОУЭ;
- отсутствует журнал учета огнетушителей;
- в отношении объекта не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности;
- не разработана инструкция о действиях персонала по эвакуации людей в случае возникновения пожара;
- на момент проверки не представлены документы:
 - *документы, свидетельствующие об организации проведения проверки работоспособности системы противопожарной защиты объекта (АПС и СОУЭ);
 - *документы, свидетельствующие об организации проведения проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода;
 - *не определены порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов. Акты проведения указанных работ отсутствуют;
- прибор контрольно-приемный пожарный АПС размещен в помещении склада, где к нему осуществляется свободный доступ;
- подход к прибору контрольно-приемному АПС, установленному в помещении склада, загроможден товарами;
- последняя проверка кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании магазина производилась в 2014 году;
- на втором этаже лестничной клетки устроено складское помещение;
- площадки и марши лестничной клетки загромождены товарами, оборудованием и другими материалами;
- доступ к эвакуационному выходу, ведущему из лестничной клетки наружу здания магазина, невозможен из помещения первого этажа ввиду установки оборудования и размещения товаров и других предметов;

		<ul style="list-style-type: none"> - на втором этаже здания отсутствуют ручные пожарные извещатели; - СОУЭ в здании магазина неработоспособна. 	
16.	ТЦ «На Садовой» г. Гусь-Хрустальный, ул. Васильева, 21	<ul style="list-style-type: none"> - двери некоторых эвакуационных выходов на первом этаже торгового центра закрыты на запорные устройства, не обеспечивающие возможности их свободного открывания изнутри без ключа; - под лестничным маршем на первом этаже здания торгового центра допускается складирование товаров и материалов, а также тары в горючей упаковке; - на первом этаже здания торгового центра установлена перегородка магазина «Добрая печка», которая попадает в зону обнаружения линейного пожарного извещателя; - на пути эвакуации на первом этаже здания установлены ворота подъемно-опускного типа; - на первом этаже здания магазина, на подходе к крану внутреннего противопожарного водопровода размещена картонная тара; - дверь эвакуационного выхода, ведущего из помещения коридора первого этажа наружу здания торгового центра (около помещения администрации), закрыта на запорное устройство, не обеспечивающие возможности его свободного открывания изнутри без ключа; - со второго этажа здания торгового центра оборудован только один эвакуационный выход; - при нажатии РПИ, установленного около двери эвакуационного выхода на первом этаже, не произошло срабатывание АПС и СОУЭ; - прибор контрольно-приемный пожарный АПС размещен в помещении, где к нему осуществляется свободный доступ; 	Подготовлено представление, решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ